

VERNEBLAD


Plasti Dip

Farepiktogrammer (CLP)



Signalord: Fare

Faresymbol



Kjemikaliets bruksområde

Overflatebeskyttelse.

Førstehjelpstiltak

Generelt

Flytt straks den skadede fra eksponeringskilden. Sørg for ro, varme og frisk luft. Ved bevisstløshet løses tettsittende klær. Plasser vedkommende i stabilt sideleie.

Innånding

Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Hudkontakt

Vask straks forurenset hud med vann og såpe eller et mildt rengjøringsmiddel. Fjern øyeblikkelig gjennomfuktete klær og skyll huden med vann. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer.

Øyekontakt

Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Svelging

Drikk et par glass vann eller melk. FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege øyeblikkelig. Fare for aspirasjon og kjemisk lungebetennelse.

Verneutstyr

Symboler



Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper, må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A2/P3). Standard EN 149.

Håndvern

For eksponering < 8 timer, bruk hansker av:

Nitrilgummi. Væsken kan trenge gjennom hanskene. Skift derfor hansker ofte.

Gjennombruddstid er ikke kjent, skift hansker ofte. Det angitte hanskematerialet er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider. Standard EN 374.

Øyevern

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller. Standard EN 166.

Annet hudvern enn håndvern

Bruk hensiktsmessige verneklær for å beskytte mot mulig hudkontakt. Bruk beskyttelseskrem for å beskytte mot direkte hudkontakt.

Tiltak ved brannslukking

Passende brannslukningsmidler

Skum, Pulver, Karbondioksid (CO₂), Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen.

Brann- og eksplosjonsfarer

MEGET BRANNFARLIG!

Damper er tyngre enn luft og kan bre seg langs bakken til tennkilder.

Brannslukningsmetoder

Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil alle brannsteder er slukket.

Personlig verneutstyr

Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrettsvern.

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak

Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Unngå innånding av damper og aerosoler og kontakt med hud og øyne. Benytt nødvendig verneutstyr - se avsnitt 8. Røyking og bruk av åpen ild og andre antennelseskilder er forbudt.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp. Ved større utslipp til avløp/vannmiljø informeres lokale myndigheter.

Metoder for opprydding og rengjøring

Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent fylling eller mottaksstasjon.

Andre anvisninger

Avfall behandles iht. avsnitt 13.

Ansvarlig firma

Firmanavn

PLASTI DIP SCANDINAVIA AS

Postadresse

Postboks 663

Postnr.

N-4003 Stavanger

Land

Norway

Telefon

+47 51 88 28 28

Nødtelefon

Giftinformasjonen, telefon:(+47) 22 59 13 00